Anhang Punktuelle Mängel

Landkreis Hildesheim - Radverkehrskonzept

PGV

SHP Ingenieure

Inhaltsverzeichnis

Gemeinde		Seite
Leinebergland	.....	1
Alfeld	.....	3
Sarstedt	.....	5
Hildesheim	.....	8
Harsum	.....	9
Giesen	.....	12
Nordstemmen	.....	13
Bockenem	.....	15
Lamspringe	.....	16
Algermissen	.....	17
Schellerten	.....	19
Söhlde	.....	21
Diekholzen	.....	23
Bad Salzdetfurth	.....	25

Punktuelle Mängel

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Engstelle	LE070	2	Verbreiterung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Engstelle	LE070	3	Verbreiterung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Engstelle	LE071	4	Verbreiterung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	LE071	6	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	LE078	30	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahren-stelle	punktuelle Sturzgefahr	AL019	8	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	AL022	9	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	AL025	10	Querungshilfe verbrei-tern

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Engstelle Baumbe-wuchs	ST007	39	Grünschnitt

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	ST019	11	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Barrierefrei-heit	Enge Umlauf-sperre	ST024	12	Engstelle verbreitern

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Barrierefrei-heit	Enge Umlauf-sperre	ST025	13	Engstelle verbreitern

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahren-stelle	Risse, Baum-wurzeln	ST032	16	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahren-stelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	ST035	18	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Barrierefrei-heit	Umlauf-sperre/Eng-stelle	HI004	40	Umlaufsperre anpas-sen, verbreitern

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	HI010	14	Querungshilfe prüfen, gesichertes Radweg-ende

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	HA020	42	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahren-stelle	Mangelnde Zuführung RVA	HA020	43	Knotenpunktgestal-tung überprüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	HA022	44	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Oberfläche	HA049	41	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	HA038	19	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Barrierefrei-heit	Umlaufsperre	HA048	20	Umlaufsperre anpassen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	HA055	36	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	GI015	21	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	GI027	35	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	NO012	66	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	NO018	67	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	NO042	28	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	NO044	28	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	BO031	32	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	LA005	63	Querungshilfe prüfen o-der Fortführung RVA

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Barrierefrei-heit	Engstelle	LA012	65	Verbreiterung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	LA049	33	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	AG016	45	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	AG022	37	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	AG022	38	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	SC015	48	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Fehlende Markierung	SC015	49	Furtmarkierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Oberfläche	SC022	50	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	SC028	51	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Barrierefrei-heit	Engstelle	SÖ011	52	Verbreiterung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	SÖ014	53	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Barrierefrei-heit	Engstelle	SÖ015	54	Umbau prüfen

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	SÖ024	56	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Punktuelle Sturzgefahr	DI004	57	Sanierung

Art:	Beschreibung:	Ab-schnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Barrierefrei-heit	Engstelle	DI004	58	Grünschnitt oder Verbreiterung

Art:	Beschreibung:	Abschnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Barrierefreiheit	Engstelle	DI005	59	Verbreiterung

Art:	Beschreibung:	Abschnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	DI006	60	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Abschnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	DI016	69	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Abschnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	Radverkehrs-führung	BA011	61	Übergang Fahrbahn und benutzungs-pflichtige RVA über-prüfen

Art:	Beschreibung:	Abschnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	BA022	68	Querungshilfe prüfen

Art:	Beschreibung:	Abschnitt:	Objekt-ID:	Maßnahme
Gefahrenstelle	fehlende/ mangelhafte Querungshilfe	BA046	62	Querungshilfe prüfen